

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

Ηλεκτρικός κινητήρας κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 20, Αρ. Ειδοποίησης A12/00752/22

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006139>]

Τα προσβάσιμα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού κινητήρα μπορεί να διαπεραστούν από ηλεκτρικό ρεύμα, επειδή τα άκρα του ηλεκτρικού καλωδίου δεν είναι ορθά στερεωμένα και δεν είναι επαρκώς μονωμένα. Ως αποτέλεσμα, τα αγωγίμα μέρη δύνανται να προκαλέσουν διακοπή της συνέχειας του προστατευτικού αγωγού, τα προσβάσιμα εξαρτήματα να διαπεραστούν από ηλεκτρικό ρεύμα και ο χρήστης να πάθει ηλεκτροπληξία.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60204.

