

## Μηχανήματα

### Μηχανή χάραξης κινεζικής προέλευσης

(Αναφορά RAPEX: Έκθεση 38, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00130/20)

Η διάμετρος των αγωγών είναι ανεπαρκής. Οι ακροδέκτες του ρευματολήπτη είναι πολύ μεγάλοι και ο ακροδέκτης του αγωγού γείωσης είναι εν μέρει καλυμμένος (partially sleeved) γεγονός που δημιουργεί έλλειψη γείωσης. Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία κατά την επαφή, υπερθέρμανση και κίνδυνο εγκαυμάτων (Οδηγία 2006/95/EK για την χαμηλή τάση και Οδηγία 2006/42/EK για τα μηχανήματα).

