

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κοπτικά Εξαρτήματα αρθρωτού τύπου για φορητές θαμνοκοπτικές μηχανές άγνωστης προέλευσης.

Τα καρφιά (rivets) που συνδέουν τα μαχαίρια κοπής στον περιστρεφόμενο δίσκο θα μπορούσαν να σπάσουν. Κατά συνέπεια, τα μαχαίρια θα μπορούσαν να αποσπαστούν κατά τη χρήση και να πλήξουν τον χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα μηχανήματα και της Απόφαση 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά κοπτικών εξαρτημάτων αρθρωτού τύπου για φορητές θαμνοκοπτικές μηχανές (οι περί των βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμοί του 2008 έως 2012).

1. [Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A12/01271/20](#)



2. [Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A12/01274/20](#)



3. [Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A12/01279/20](#)



4. [Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A12/01280/20](#)



5. [Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A12/01281/20](#)



6. [Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A12/01282/20](#)



**6 STEEL
TRIMMER HEAD**



7. [Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A12/01283/20](#)



8. [Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A12/01284/20](#)



9. [Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A12/01285/20](#)



10. [Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A12/01286/20](#)

