


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Μεταλλικός ψαλιδωτός γρύλος κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A11/00119/21

Η διάταξη δεν είναι επαρκώς ανθεκτική για το φορτίο που ανυψώνεται. Μπορεί να παραμορφωθεί και να προκαλέσει πτώση του οχήματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 1494.






2. Κυκλικός δίσκος κοπής ξύλου κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A11/00121/21

Η μηχανική αντοχή του προϊόντος είναι ανεπαρκής. Μπορεί να υποστεί βλάβη, ο χρήστης μπορεί να χάσει τον έλεγχο της συσκευής και να υποστεί τραυματισμούς ή κοψίματα. Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 62841-2-5.





ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A12/01808/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 64 %). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα

προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



2. Προστατευτική μάσκα τουρκικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A12/01835/21


Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 45\%$). Επιπλέον, τα σημεία συγκόλλησης μπορεί να σκιστούν δημιουργώντας οπές στη μάσκα και οι ιμάντες των αυτιών μπορεί να σπάσουν εύκολα. Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A12/01838/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 45\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A12/01858/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 51\%$) και η μάσκα μπορεί να μην εφαρμόζει ορθά στο πρόσωπο. Επιπλέον, το προϊόν μπορεί να διαφέρει από τη μία συσκευασία στην άλλη. Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



