


## Επικίνδυνα προϊόντα ΚΜΕ/5

### ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

#### 1. Ηλεκτρικό σκούτερ κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 6, Αρ. Ειδοποίησης A12/00248/22

Η απόσταση μεταξύ της κολώνας διεύθυνσης (τιμόνι) και της βάσης του σκούτερ είναι αρκετά μεγάλη ώστε να χωρούν τα δάχτυλα όταν το σκούτερ είναι διπλωμένο, αλλά κατά το ξεδίπλωμα του σκούτερ τα αναδιπλούμενα μέρη αγγίζουν μεταξύ τους και αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στο χέρι του χρήστη. Το προϊόν δεν συνάδει με την Οδηγία για τα μηχανήματα και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 14619 και EN 17128.




### ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

#### 1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 6, Αρ. Ειδοποίησης A12/00231/22

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 50\%$ ). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



## 2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 6, Αρ. Ειδοποίησης A12/00246/22

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 76\%$ ). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



## 3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 6, Αρ. Ειδοποίησης A12/00251/22

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 68\%$ ). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



#### 4. Προστατευτική μάσκα λιθουανικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 6, Αρ. Ειδοποίησης A12/00256/22

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 75\%$ ). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



#### 4. Προστατευτικό κράνος ποδηλάτη κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 6, Αρ. Ειδοποίησης A12/00249/22

Το κράνος μπορεί εύκολα να σπάσει κατά τη διάρκεια μιας πρόσκρουσης, έτσι δεν προστατεύει επαρκώς τον χρήστη από τραυματισμούς στο κεφάλι. Επιπλέον, η οπίσθια σύνδεση της ζώνης σκίζεται εύκολα, ως εκ τούτου το κράνος μπορεί να γλιστρήσει. Η έλλειψη κατακράτησης του κράνους μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά του σε περίπτωση πρόσκρουσης, προκαλώντας τραυματισμούς στο κεφάλι. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. (ΜΑΠ) και με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1078.

