

Μηχανήματα

1. Μηχάνημα επεξεργασίας ξύλου – Πλάνη / Ξεχονδριστήρας (Wood planer and thicknesser) κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 12, Αρ. Ειδοποίησης A11/00059/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005869\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005869)

Η βασική μόνωση του μηχανήματος, η οποία μετά την επεξεργασία ξύλου δεν προστατεύεται από τα πριονίδια, είναι ανεπαρκής. Επίσης, δεν υπάρχει ασφαλής απόσταση μεταξύ των μερών που βρίσκονται υπό τάση (βύσμα μικροδιακόπτη) και του γειωμένου μεταλλικού μέρους (πλαίσιο).

Τα προσβάσιμα εξαρτήματα μπορούν να διαπεραστούν από ηλεκτρισμό και ο χρήστης να πάθει ηλεκτροπληξία.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 61029-2-3.



Μέσα Ατομικής Προστασίας

1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 12, Αρ. Ειδοποίησης A12/00579/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005913\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005913)

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 74\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN149.



2. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 12, Αρ. Ειδοποίησης A12/00562/22

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005910>

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 51\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN149.



3. Κράνος πορτογαλικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 12, Αρ. Ειδοποίησης A12/00580/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005943\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005943)

Το κράνος μπορεί εύκολα να σπάσει κατά την πρόσκρουση, έτσι δεν προστατεύει επαρκώς τον χρήστη από τραυματισμούς στο κεφάλι.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1078.

