

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

Συμπιεστής κατάδυσης κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/01060/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006423\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006423)

Οι ακροδέκτες της πρίζας τροφοδοσίας αντλίας νερού είναι προσβάσιμοι. Ο χρήστης θα μπορούσε να τους αγγίξει και να υποστεί ηλεκτροπληξία. Επιπλέον, το προϊόν δεν διαθέτει αισθητήρα στο σύστημα ψύξης ώστε να λειτουργεί ορθά η μονάδα ελέγχου. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.



Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα και την Οδηγία για τη Χαμηλή Τάση, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60204-1.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 30, Αρ. Ειδοποίησης A12/01076//22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006466\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006466)

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές $\leq 81\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.





2. Γιλέκο ασφαλείας κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 30, Αρ. Ειδοποίησης A12/01082//22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate/alerts/screen/webReport/alertDetail/10006485\]](https://ec.europa.eu/safety-gate/alerts/screen/webReport/alertDetail/10006485)

Το γιλέκο δεν έχει επαρκή ανακλαστική επιφάνεια. Ως εκ τούτου, ο χρήστης δεν είναι επαρκώς ορατός σε περιπτώσεις όπου η υψηλή ορατότητα είναι απαραίτητη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1150.



3. Γιλέκο ασφαλείας άγνωστης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 30, Αρ. Ειδοποίησης A12/01099//22

[<https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10006252>]

Το γιλέκο δεν έχει επαρκή ανακλαστική επιφάνεια. Ως εκ τούτου, ο χρήστης δεν είναι επαρκώς ορατός σε περιπτώσεις όπου η υψηλή ορατότητα είναι απαραίτητη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1150.

