

## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανή σήμανσης με λέιζερ κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 38, Αρ. Ειδοποίησης A12/01308/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006749\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006749)

Οι προστατευτικές οθόνες στη μηχανή δεν προσφέρουν επαρκή προστασία στην όραση. Λόγω της ελαττωματικής πλάκας, η ανακλώμενη ή η διάχυτη ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να διαφύγει ελεύθερα από τον χώρο εργασίας της μηχανής και να προκαλέσει βλάβη στην όραση του χειριστή του μηχανήματος ή και τρίτων προσώπων.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα Μηχανήματα, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 11553.



## ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μάσκα φίλτρου σωματιδίων κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 38, Αρ. Ειδοποίησης A12/01311/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/100067574\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/100067574)

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές  $\leq 14\%$ ). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.

