

- 1 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή τερατάκι (Huggy Wuggy) άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών στοιχείων (αριστερό μάτι) που αποσπώνται από το παιχνίδι.



- 2 Παιδικό ξύλινο παιχνίδι ψαρέματος με μαγνητικά καλάμια μάρκας **LEXIBOOK**, μοντέλο JGW100KT, με γραμμοκώδικα 3380743089416 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών στοιχείων που ταιριάζουν εξ ολοκλήρου μέσα τον κύλινδρο δοκιμής. Η έκθεση δοκιμής έδειξε ότι απελευθερώθηκαν μικρά κομμάτια τα οποία μπορούν εύκολα να καταποθούν από μικρά παιδιά.



- 3 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή ποντικάκι μάρκας **AUZOU**, μοντέλο Prince, κωδικό κατασκευής LP01270, με γραμμοκώδικα 9782733872499 Lot LP01270-2 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών στοιχείων (κουμπιά μπουφάν) που αποσπώνται από το παιχνίδι.



- 4 Βρεφικό παιχνίδι σε μορφή τηλεφώνου, άγνωστης μάρκας, μοντέλο STK0180005917 N°1060A, με γραμμοκώδικα EAN 5905375831233 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Χημικός κίνδυνος και κίνδυνος πνιγμού λόγω του ότι η βίδα που κρατά τη θήκη της μπαταρίας κλειστή μπορεί να πέσει και να χαθεί κατά την αλλαγή των μπαταριών. Μία κίνηση (πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων) θα ήταν αρκετή για να ανοίξει το κάλυμμα της θήκης με πιθανή κατάποση των μικρών μπαταριών στην περίπτωση που έχει χαθεί η βίδα ασφαλείας.



- 5 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή πάπιας άγνωστης μάρκας, μοντέλο LD8501, κωδικό κατασκευής 21.00374/22-02, με γραμμοκώδικα 8713291885011 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού λόγω του ότι το ινώδες υλικό γέμισης του παιχνιδιού είναι εύκολα προσβάσιμο λόγω αδυναμίας ορισμένων ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι.



- 6 Φορητή θερμαινόμενη τσάντα για μπότες σκι μάρκας **Fischer**, μοντέλο Skibootbag Alpine Heated 230V/12V, κωδικό κατασκευής Z12018 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του ότι ο ελεγκτής στάθμης θερμότητας μπορεί να υπερθερμανθεί λόγω ηλεκτρικού ελαττώματος και να προκληθεί φωτιά εκεί όπου είναι αποθηκευμένα η τσάντα (σπίτι, αυτοκίνητο).

