


ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης A12/01014/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 35\%$) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται ορθά στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και αν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



ΔΟΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Χύτρα ταχύτητας κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης A12/01035/19

Λόγω βλάβης του συστήματος ασφαλείας, το προϊόν μπορεί να ανοίξει ενώ βρίσκεται υπό πίεση και να ωθήσει το καπάκι και το περιεχόμενο, το οποίο θα ευρίσκεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί εγκαύματα ή τραυματισμούς. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τον εξοπλισμό υπό πίεση και του σχετικού Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12778.

