

## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

### 1. Ηλεκτρικό ποδήλατο άγνωστης προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 8, Αρ. Ειδοποίησης A12/00312/22

Το τιμόνι και το μπροστινό πιρούνι δεν έχουν επαρκή αντοχή. Κατά συνέπεια, μπορεί να σπάσουν ενώ το ποδήλατο είναι σε χρήση προκαλώντας την πτώση και τον τραυματισμό του χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 4210-2.



## ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

### 1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 8, Αρ. Ειδοποίησης A12/00339/22

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 78\%$ ). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.





## 2. Προστατευτική μάσκα αιγυπτιακής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 8, Αρ. Ειδοποίησης A12/00341/22

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 44\%$ ). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας

