

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Δοχείο υπό πίεση - Εκτοξευτήρας αέρα (Air blaster) κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 11, Αρ. Ειδοποίησης A12/00540/22


[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005822>]

Η βαλβίδα ασφαλείας του προϊόντος δεν αντιστοιχεί στα επίπεδα ασφαλείας που απαιτούνται γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού υπό πίεση. Επίσης, οι συγκολλήσεις των μερών του δοχείου είναι ακατάλληλες. Επιπλέον, ούτε το δοχείο πίεσης, ούτε και η βαλβίδα ασφαλείας φέρουν σήμανση για τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας ή την πίεση ασφαλείας και το μανόμετρο δεν φέρει προειδοποιητικό σήμα.

Το προϊόν διατίθεται για συναρμολόγηση από τον χρήστη, χωρίς οδηγίες συναρμολόγησης. Οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος δεν είναι αναρτημένες στα σταθερά μέρη του προϊόντος. Το δοχείο μπορεί να εκραγεί και μέρη του προϊόντος μπορούν να χτυπήσουν τους χρήστες ή άλλα πρόσωπα, προκαλώντας τους σοβαρό τραυματισμό.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τον εξοπλισμό υπό πίεση.





2. Επιτραπέζιος οδηγός ξυλίας (Wood table router) άγνωστης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 10, Αρ. Ειδοποίησης A12/00550/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005872\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005872)

Το πηνίο που βρίσκεται μέσα στο κιβώτιο σύνδεσης αγγίζει το μεταλλικό πλαίσιο του προϊόντος. Επομένως, δεν υπάρχει επαρκής διαχωρισμός (ασφαλής απόσταση) μεταξύ των ενεργών εξαρτημάτων και του εξωτερικού μεταλλικού περιβλήματος.

Τα προσβάσιμα εξαρτήματα μπορούν να διαπεραστούν από ηλεκτρισμό και ο χρήστης να πάθει ηλεκτροπληξία.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 61029-2-8.



